

NCP 高性能ダクトフィルター・レンタル

常に磨き上げられた清潔・安全・快適なお店創りに貢献

慣れないと取り外し難い高所の危険な作業
簡単には汚れが除去できずに時間を要する
面倒なダクトフィルター洗浄作業を
NCPが定期的に代行します


ダクトフィルターを 長期間洗浄せずに 放置すると？

- ◆ 目詰まりして排気環境が悪化してフードだけでなく厨房全体に油脂汚染が拡大します
- ◆ ホコリと油脂が堆積して引火の危険性が高まります(ろうそく化現象)
- ◆ 堆積して腐敗した油脂分が悪臭を放ちます


便利で安全・快適な レンタルシステム！

ダクトフィルターの交換は、認定された専門作業員が定期的に行いますので、従業員の方は高所の危険な取り外しや洗浄作業といった面倒な作業から解放されます。

汚れたグリスフィルターは持ち帰り、新品同様に洗浄して次回にお届け設置します。
常にキレイなグリスフィルターで安全で快適な環境を維持できます。



初期火災の抑制！



耐火素材を使用した多層構造が初期火災をダクト内部に一定時間は通さない為、防火ダンパーの火災伝搬防止機能を向上させます。

● 高性能ダクトレンタルフィルター交換周期

月2回 炭火焼き台やフライヤー上部など重汚染箇所

月1回 通常のレンジ台上部など中汚染箇所

2ヶ月1回 スチームオープン上部など軽汚染箇所

汚染度に応じた適切な交換頻度をご提案申し上げます

現場調査・見積は無料！ お気軽にご相談をお願い申し上げます。

フリーダイヤル：0800-777-2933 (フクミミ)

油煙

抜群の通気性能



既設のダクトフィルターと比較した場合、高性能ダクトフィルターは現状の排気性能を向上させます。



油脂


抜群の油回収性能

ダクト内部や排気ファンへの油脂汚れを抑制出来ますので、ダクト清掃周期を延ばすことが出来ます。



事故


従業員の高所作業事故抑制



厚生労働省の報告
平成29年度の墜落転落事故による死傷者は20,367人で労働災害事故の約17%となります。
その内 死亡事故は258人で約26%を占め、他の労働災害事故よりも死亡事故に繋がり易いと考察されます。

御見積～ご契約後のフロー

現場調査・無料テストを経て最適プランをご提案



無料設置を経たお見積もりによりお客様がご納得の上、ご契約・納品。その後も細やかな保守サービスでお客様の安心をお約束します。